


User Manual



























(Manual del Usuario)







Hardware List



(Lista de Accesorios)

 M4×35mm A 20PCS (Piezas)	 M4×50mm B 4PCS (Piezas)	 M4×25mm C 8PCS (Piezas)	 M4×20mm D 4PCS (Piezas)
 M3×12mm E 14PCS (Piezas)	 M3×20mm F 1PC (Pieza)	 G 2PCS (Piezas)	 H 1PC (Pieza)
 I 4PCS (Piezas)	 ① 1PC (Pieza)	 ② 1PC (Pieza)	 ③ 2PCS (Piezas)
 ④ 1PC (Pieza)	 ⑤ 1PC (Pieza)	 ⑥ 1PC (Pieza)	 ⑦ 1PC (Pieza)
 ⑧ 1PC (Pieza)	 ⑨ 1PC (Pieza)	 ⑩ 1PC (Pieza)	 ⑪ 1PC (Pieza)
 ⑫ 1PC (Pieza)	 ⑬ 1PC (Pieza)	 ⑭ 1PC (Pieza)	 ⑮ 1PC (Pieza)
 ⑯ 1PC (Pieza)	 ⑰ 1PC (Pieza)		



STEP 1/ Paso 1





STEP 2/ Paso 2








STEP 3/ Paso 3








STEP 4/ Paso 4






STEP 5/ Paso 5






STEP 6/ Paso 6








STEP 7/ Paso 7









STEP 8/ Paso 8



STEP 9/ Paso 9



STEP 10 / Paso 10



STEP 11 / Paso 11

